

Audi A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT - Perdita di potenza dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione | HELLA

Audi

A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT

Anni di costruzione: 2011-2014

Perdita di potenza dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione

Se nei veicoli succitati si riscontra una perdita di potenza dell'impianto di riscaldamento o/e climatizzazione, la causa può essere rintracciata in una infiltrazione di acqua nei cavi.

A causa di un difetto delle valvole di regolazione del liquido di raffreddamento (riscaldamento, cambio), il liquido di raffreddamento può fuoriuscire e raggiungere cavi e connettori. Ciò può causare guasti elettrici e corrosione. Spesso in questi casi si verificano altre anomalie:

- La spia di allarme del liquido di raffreddamento si accende
- La temperatura del motore aumenta
- Il motore funziona in modalità di emergenza
- Si registra il codice di guasto P2753/P2755

Per risolvere questo problema è necessario controllare tutte le valvole del liquido di raffreddamento con i rispettivi cavi elettrici e connettori ed eventualmente sostituirli.

Possono essere interessati i seguenti tipi di veicolo:

Modello: Anno di costruzione:

A8

2010 - 2013

Q7

2011 - 2013

A5 Cabriolet

2012 - 2014

TT

2012 - 2014

A4

2012 - 2014

Q5

2012 - 2014

A5

2012 - 2013

A6/A7

2012 - 2013