

Audi A4 - Accumulo di acqua di condensazione | HELLA

Audi

A4 (8D, B5)

Anni di costruzione: fino al 1999

Motore: 1,6i (AHL)

Rumori indistinti

Accumulo di acqua di condensazione

Nei veicoli succitati possono udirsi dei gorgogli quando il numero di giri è al minimo.

Ciò può essere dovuto ad acqua di condensazione che si è accumulata nel tubo flessibile di sfiato del serbatoio del filtro a carbone attivo. Quando viene aspirata aria fresca durante la fase operativa, possono prodursi i rumori descritti.

Per risolvere il problema occorre smontare il rivestimento del passaruota nella parte anteriore destra. Il tubo flessibile di sfiato, che, partendo dal serbatoio del filtro a carbone attivo, giunge penzoloni sul fondo del veicolo, risulta ora visibile. Nella posizione in cui il tubo flessibile fa una curva verso l'alto occorre produrre un foro di 3 mm, avendo cura di forare il tubo nel punto più basso. In questo modo si consentirà all'acqua di defluire verso il basso.