

Audi Q5 - Luce retromarcia a volte non funzionante | HELLA

Audi

Q5

Anni di costruzione: 09/2015-05/2017

Luce retromarcia a volte non funzionante

Se nel veicolo succitato si riscontra il problema menzionato, esso può essere dovuto a un malfunzionamento dell'interruttore della luce retromarcia.

Tale difetto può causare problemi anche al sistema di assistenza al parcheggio e/o alla telecamera di retromarcia.

I veicoli interessati sono quelli con cambio manuale a 6 marce.

I problemi si verificano saltuariamente a temperature esterne basse.

Nota:

- Durante l'inserimento della retromarcia non si ode alcun segnale acustico.

Istruzioni di riparazione

Controllare l'interruttore della luce retromarcia ed eventualmente sostituirlo con una versione migliorata.