

Audi Q5 - Rumorosità dei condotti del climatizzatore | HELLA

Audi

Q5

Anni di costruzione: 2010-2016

Rumorosità dei condotti del climatizzatore

Nei veicoli succitati è possibile udire dei rumori sbatacchianti nel vano motore. In questo caso occorre controllare i condotti dell'impianto di climatizzazione.

È possibile che i rumori siano causati da una distanza troppo ravvicinata tra il condotto del refrigerante e il serbatoio di compensazione del liquido di raffreddamento.

Per rimediare a questo inconveniente occorre installare un condotto del refrigerante modificato o/e correggere la posa di quello esistente.

