

Audi TT - Acqua di condensazione nei proiettori | HELLA

Audi

Audi TT

Anni di costruzione: 2006-2014

Acqua di condensazione nei proiettori

Se nei veicoli succitati si osserva un forte accumulo di acqua di condensazione all'interno dei proiettori, ciò può essere dovuto all'infiltrazione di acqua attraverso il tubo di sfiato.

Per risolvere questo problema, il costruttore del veicolo propone di installare un tubo modificato (Fig.1/Fig.2) che consente di ridurre l'accumulo di condensa. La forma del tubo ne definisce inoltre la posizione di montaggio.





Codice articolo tubo di sfiato

Sinistro: 8J0 941 717 B

Destro: 8J0 941 718

Fig. 1

Fig. 2