



# BMW Serie 1: gli specchietti retrovisori esterni non si chiudono quando si usa il telecomando

## Scheda tecnica

Costruttore	BMW
Modello	Serie 1 (F40)
Motore	Tutti i modelli senza sistema keyless
Anno di costruzione	2019 –
Problema	Funzione specchietti pieghevoli/chiusura centralizzata

## ⓘ Avviso importante per la sicurezza

## Malfunzionamento degli specchietti pieghevoli e chiusura centralizzata eventualmente compromessa

Per i veicoli succitati, può accadere che gli specchietti retrovisori esterni non si chiudano chiudendo il veicolo con il telecomando. Inoltre, la funzione di chiusura potrebbe essere compromessa se viene usato il telecomando. Ciò può essere dovuto a un problema del software della centralina multifunzione. Per rimediare, è necessario controllare prima la batteria del veicolo e la tensione di bordo. Se esiste un'altra chiave radio, occorre verificare se la funzione è data con questa chiave. Inoltre, le memorie guasti devono essere lette e, se necessario, cancellate. Se non si ottiene il risultato desiderato, è possibile eseguire un aggiornamento del software della centralina multifunzione per eliminare il problema. L'aggiornamento del software può essere effettuato, ad esempio, tramite Hella-Gutmann macsRemote Services o un dispositivo diagnostico della serie mega macs compatibile con PassThru. Inoltre, è necessario un accesso registrato al portale online della casa automobilistica. Se non è disponibile un'attrezzatura adeguata, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.