



BMW Serie 2 Active Tourer: sostituzione del filtro dell'abitacolo

Scheda tecnica


Costruttore	BMW
Modello	Serie 2 Active Tourer (F45)
Motore	Tutti
Anno di costruzione	2014 – 2021
Problema	Sostituzione del filtro dell'abitacolo


① Avviso importante per la sicurezza

Sostituzione del filtro antipolline nella BMW Serie 2 Active Tourer

Per la sostituzione del filtro dell'abitacolo nei veicoli succitati è necessario osservare alcuni punti e procedere come segue:

- [Figura 1](#): Smontare il rivestimento del vano piedi del lato passeggero dopo aver rimosso le viti (2x).
 - [Figura 2](#): Smontare il coperchio sinistro nel vano piedi del lato passeggero dopo aver rimosso le due viti
 - [Figura 3](#): Smontare la bocchetta d'aria rimuovendo la vite (1x) ed estraendo la bocchetta d'aria verso destra
 - [Figura 4](#): Estrarre verso destra il tubo flessibile dall'alloggiamento del riscaldamento/impianto di climatizzazione
 - [Figura 5](#): Sbloccare e rimuovere il coperchio dall'alloggiamento del riscaldamento/impianto di climatizzazione
 - [Figura 6](#): Estrarre il filtro dell'abitacolo
- Per montare il nuovo filtro, procedere in ordine inverso.







La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente

dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.