

BMW Serie 7 - Cigolio nell'impianto frenante dell'assale anteriore e posteriore in caso di leggero azionamento del freno | HELLA

BMW

Serie 7 E 65/66

Tutti i modelli

Data di costruzione 2001 - 2008

Cigolio nell'impianto frenante dell'assale anteriore e posteriore in caso di leggero azionamento del freno

Se viene rilevato il suddetto guasto, la causa potrebbe essere riconducibile all'indicazione di usura pastiglie freno. In caso di leggero azionamento del freno, il contatto di segnalazione può scorrere sul disco freno e provocare uno spiacevole stridio. In questo caso controllare i contatti di segnalazione e, se necessario, sostituirli con una versione già modificata.

Codice OE: Contatto di segnalazione anteriore 34356778037

Contatto di segnalazione posteriore 34356778038

Codici ricambi HELLA

Contatto di segnalazione pastiglia freno, assale anteriore: 8DK 355 250-201