

Citroen C3 - La spia di allarme della temperatura del liquido di raffreddamento si accende | HELLA

Citroen

C3

Anno di costruzione: 2002-12.2006

Motore: 1,6i 80 KW (NFU)

La spia di allarme della temperatura del liquido di raffreddamento si accende

Se nei veicoli succitati si accende la spia di allarme della temperatura del liquido di raffreddamento, ciò può essere imputato a un difetto del sensore del liquido di raffreddamento.

Il problema succitato può essere causato da una incrinatura di tale sensore. Nel registro degli errori viene eventualmente memorizzato il codice di guasto P0116 (sensore di temperatura).

Per risolvere il problema, sostituire il sensore di temperatura, rabboccare il liquido di raffreddamento e sfiatare il sistema di raffreddamento. Al termine ricordarsi di cancellare il registro degli errori.

È logico supporre che la stessa informazione interessi anche altre motorizzazioni dello stesso tipo di veicolo.

