



# Citroen C3: la spia motore è accesa e la ventola del radiatore è sempre in funzione

## Scheda tecnica

Costruttore	Citroen
Modello	C3
Motore	Motore a benzina da 1,4 l
Codice motore	8FP
Anno di costruzione	Dal 2009
Problema	La ventola del radiatore è sempre in funzione   La spia motore è accesa   Codici di guasto: P0598, P023B, P0947

## Avviso importante per la sicurezza

## Codici di guasto P0598, P023B, P0947 con ventola del radiatore sempre in funzione

Se il messaggio di errore "Motore surriscaldato" viene visualizzato nello strumento combinato dei modelli di veicolo succitati, una delle cause potrebbe essere un riscaldamento guasto della l'aspirazione dei vapori di olio. Un guasto del riscaldatore provoca la fusione del fusibile F5. Tutti i componenti indicati nei codici di guasto sono protetti da questo fusibile, ciò causa le registrazioni di guasto corrispondenti. In questo caso, il riscaldamento guasto deve essere smontato e sostituito. Quindi sostituire il fusibile e cancellare le registrazioni di guasto.

### **Nota**

Il riscaldamento dell'aspirazione dei vapori di olio normalmente è necessario solo in regioni molto fredde e può essere spento in regioni geograficamente più calde scollegando il connettore elettrico. Questa misura non provoca registrazioni di guasto o anomalie.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.