

Citroen C4 - Rumori di attrito provenienti dall'assale posteriore | HELLA

Citroen

C4

Tutti i modelli fino alla data di costruzione 10/2006

Cavi del freno a mano bloccati

Rumori di attrito provenienti dall'assale posteriore

Se si rileva il difetto succitato, la causa potrebbe essere rintracciata in un cavo del freno a mano poco scorrevole o bloccato.

Tale problema può essere dovuto a corrosione o a danni interni. La leva che poggia sulla pinza freno non riesce a tornare nella sua posizione di finecorsa. In questo modo la pastiglia esercita una scarsa pressione sul disco freno. L'attrito che ne deriva usura la pastiglia e il disco del freno, generando al tempo stesso rumori spiacevoli durante la marcia.

Questo difetto si riscontra spesso quando il tempo è freddo.