

Citroen Jumpy IV + Spacetourer - Fissaggio del compressore del climatizzatore | HELLA

Citroen

Jumpy IV + Spacetourer

Anni di costruzione: 2016-2017

Fissaggio del compressore del climatizzatore

Nei veicoli succitati può succedere che il supporto del compressore del climatizzatore si stacchi e cada.

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Esiste tuttavia la possibilità che per diversi motivi non siano stati controllati o riparati tutti i veicoli.

Durante gli interventi di manutenzione del veicolo si raccomanda pertanto di controllare il corretto fissaggio del compressore e la presenza del supporto.

Sono interessati i seguenti periodi di produzione:

Jumpy IV: 20.01.2016-03.03.2017

Spacetourer: 07.01.2016-04.03.2017