

Citroen Xsara Picasso - Guasto di funzionamento del proiettore sinistro | HELLA

Citroen

Xsara Picasso

Tutti i modelli dal 2005 al 2010

Guasto di funzionamento del proiettore sinistro

Se su questi modelli viene segnalato un guasto di funzionamento del proiettore sinistro, una possibile causa è un fascio cavi danneggiato/difettoso nella zona dell'impianto audio. Danneggiamento dell'isolamento o dell'isolamento di diversi cavi dovuto allo "sfregamento" contro la carcassa dell'impianto audio a causa del posizionamento errato del fascio cavi.

Questo può pregiudicare il funzionamento della centralina multifunzioni o provocare un cortocircuito.

A tal fine controllare innanzitutto il funzionamento del fusibile, quindi smontare l'impianto radio e in questa zona controllare se il fascio cavi/l'isolamento dei cavi è danneggiato, ripararlo e, se necessario, sostituirlo e montarlo nella posizione corretta.