

Dacia Duster - Guasto funzionale dell'indicatore di direzione laterale | HELLA

Dacia

Dacia Duster

Anni di costruzione: 2010-2018

Guasto funzionale dell'indicatore di direzione laterale

Se nel veicolo succitato si riscontra un guasto funzionale dell'indicatore di direzione laterale (fig. 1), ciò può essere dovuto a un cavo di collegamento difettoso.

Se non viene posato a regola d'arte (fig. 2), il cavo di collegamento isolato può logorarsi durante la marcia sbattendo contro la carrozzeria o i bordi scanalati taglienti fino a rompersi o a causare un corto circuito.

Per condurre un'analisi dei guasti, smontare la ruota e il rivestimento del passaruota (fig. 3). Riparare il cavo difettoso. Posare quindi correttamente il cavo, considerando di aggiungere eventualmente delle protezioni per gli spigoli.

Eseguire un controllo funzionale (fig. 4).

Fig. 4