

# Dacia Logan - Spia ABS non funzionante | HELLA

Dacia

Logan

Data di costruzione: maggio 2008 - novembre 2008



Su questi veicoli è possibile che la spia ABS si guasti.

Un malfunzionamento nel quadro strumenti può far sì che non venga segnalato un guasto nel sistema ABS. Anche durante il test autodiagnostico, dopo l'accensione del quadro, la spia ABS non si accende (vedi figura).

Possono essere interessati i veicoli costruiti tra il 26.5.2008 e il 12.11.2008.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e, nel quadro di un'azione di richiamo, ha provveduto a controllare i veicoli ed eventualmente a sostituire i quadri strumenti.

Ovviamente, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli. Tenete conto di questa informazione in caso di lavori di manutenzione sui suddetti veicoli.