

Dacia Sandero - Guasto della spia ABS | HELLA

Dacia

Sandero

Data di costruzione: maggio 2008 - novembre 2008

Guasto della spia ABS

Su questi veicoli è possibile che la spia ABS si guasti.

Un malfunzionamento nel quadro strumenti può portare alla mancata segnalazione di un guasto nel sistema ABS. Anche durante il test autodiagnostico, dopo l'accensione del quadro, la spia ABS non si accende (vedi figura).

Possono essere interessati i veicoli costruiti tra il 26.5.2008 e il 12.11.2008.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e nel quadro di un'azione di richiamo i veicoli vengono controllati e, se necessario, vengono sostituiti i quadri strumenti.

Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli. Tenete conto di questa informazione in caso di lavori di manutenzione sui suddetti veicoli.

