



DFSK Glory 580: sostituzione del filtro dell'abitacolo

Scheda tecnica

Costruttore	DFSK
Modello	Glory 580
Motore	Tutti
Anno di costruzione	2019 –
Problema	Sostituzione del filtro dell'abitacolo

① Avviso importante per la sicurezza

Sostituzione del filtro dell'abitacolo/filtro antipolline

Probabilmente non avete ancora avuto questo veicolo nella vostra officina. Per risparmiarvi la ricerca del filtro dell'abitacolo, ecco alcune istruzioni per l'installazione e lo smontaggio:

- Per accedere al filtro, rimuovere il coperchio del vano di ventilazione
- Rimuovere il filtro dell'abitacolo. Assicurarsi che nel vano non rimangano impurità. Eventualmente pulire il vano
- Inserire il nuovo filtro. Assicurarsi che la posizione di installazione sia corretta.
- Montare il coperchio e chiudere il vano portaoggetti



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente

previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.