

Fiat 500 X - Acqua di condensazione nel vano piedi | HELLA

Fiat

500 X

Anno di costruzione: fino al 03.2017

Con cambio automatico a 9 marce (948TE)

Acqua di condensazione nel vano piedi

L'acqua di condensazione può penetrare nel vano piedi del conducente/passeggero dei veicoli summenzionati.

La causa può essere un tubo flessibile di scarico dell'acqua di condensazione allentato dell'impianto di climatizzazione.

Per porre rimedio alla situazione possono essere adottate le seguenti misure:

- Esporre l'accesso al tubo flessibile di scarico
- Controllare che il tubo flessibile non sia ostruito e che si adatti correttamente
- Fissare il tubo flessibile all'alloggiamento dell'evaporatore con fascette stringicavo e controllare che non vi siano perdite