



Fiat Tipo: potenza del riscaldamento ridotta

Dati tecnici	
Produttore	Fiat
Modello di veicolo	Tipo (356)
Anno di costruzione	2015 –
Nota	Tutti i modelli con controllo automatico della temperatura
Problema	Potenza di riscaldamento ridotta

Avviso importante per la sicurezza

Fiat Tipo: potenza del riscaldamento ridotta

Nei veicoli summenzionati, la potenza del riscaldamento dell'abitacolo può essere ridotta o insufficiente a basse temperature esterne.

La prima cosa da fare è escludere che le cause del malfunzionamento siano di natura elettrica e meccanica e controllare il sistema di raffreddamento o di riscaldamento.

Se non vengono rilevate cause di malfunzionamento, un software modificato per la centralina del climatizzatore/riscaldamento può aiutare a risolvere il problema. A tal scopo contattare il produttore del veicolo o un concessionario Fiat.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.