

Fiat Ulysse - Scarico dell'acqua di condensa | HELLA

Fiat

Ulysse

Data di costruzione: 2002 - 2005

Scarico dell'acqua di condensa /

Spia dell'airbag

Su questi veicoli uno scarico insufficiente dell'acqua di condensa del climatizzatore può causare la formazione di accumuli di acqua nel vano piedi del lato passeggero.

In alcuni casi l'acqua penetra fino alla centralina

dell'airbag con conseguente accensione della relativa spia. In casi estremi si verifica l'attivazione del/degli airbag.

Per rimediare a questo inconveniente, controllare/pulire lo scarico dell'acqua di condensa e verificare che nella centralina airbag non sia penetrata dell'acqua. Ulteriori informazioni sui provvedimenti da adottare sono disponibili presso il costruttore del veicolo.