

Ford Galaxy - La spia dell'airbag SRS rimane accesa | HELLA

Ford Galaxy

Data di costruzione 2002 – 2006

Motore: E5SB

Tutti i modelli

La spia dell'airbag SRS rimane accesa

Malfunzionamento dell'interruttore pedale del freno

Se sui suddetti veicoli la spia dell'SRS (fig.) si accende durante la marcia, una possibile causa è una regolazione errata dell'interruttore pedale del freno.

In questo caso controllare la regolazione di base dell'interruttore ed eventualmente ripeterla.

A tal riguardo rispettare le istruzioni di montaggio e le disposizioni di sicurezza sui sistemi airbag del costruttore del veicolo.



Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.