

Honda CR-V - Fischi dal climatizzatore | HELLA

Honda

CR-V

Data di costruzione: 2007-2008

Motore: 2.2D i-CTDi

Fischi dal climatizzatore

Su questi veicoli è possibile che con climatizzatore in funzione si sentano dei fischi. La causa può essere

ricondotta alle vibrazioni del gruppo "valvola di espansione/condotto del refrigerante".

Per rimediare a questo inconveniente il costruttore del veicolo ha messo a disposizione un condotto del refrigerante modificato con valvola di espansione. Possono essere interessati

i veicoli fino al seguente n. di telaio:

SHSRE5***8U016571 / SHSRE7***8U004030

Tuttavia, prima di sostituire il condotto assicurarsi che i rumori non siano causati da un quantitativo errato di refrigerante.

Il quantitativo di riempimento di R134a per questo veicolo è di 465 g.