

Honda CR-V III - Climatizzatore talvolta non funzionante | HELLA

Honda

CR-V III

Data di costruzione: a partire dal 2007

Motore: 2.2 CTDi

Climatizzatore talvolta non funzionante

Su questi veicoli un relè difettoso può causare il guasto temporaneo del climatizzatore.

Il guasto del climatizzatore viene avvertito attraverso uno sporadico "surriscaldamento" dell'abitacolo.

Per rimediare a questo inconveniente controllare o sostituire il relè del compressore nella scatola relè/portafusibili del vano motore (figura).

