

Honda Legend - Rumori di sfregamento e colpi nella zona del parabrezza | HELLA

Honda

Legend

Codice motore: J35A8 e J37A3

VIN B.: a partire da JHMKB16*7C204109**

Rumori di sfregamento e colpi nella zona del parabrezza

Se viene rilevato il problema di cui sopra, una delle possibili cause può essere il sistema tergicristallo e/o le spazzole dei tergicristalli.

In questo caso un braccio del tergicristallo difettoso (lato conducente) è responsabile del rumore.

Istruzioni di riparazione

In primo luogo, controllare che il meccanismo del tergicristallo non presenti altri malfunzionamenti e, se necessario, riparare il meccanismo del tergicristallo.

Sostituire il braccio e la spazzola del tergicristallo del parabrezza (lato conducente) secondo le istruzioni del costruttore del veicolo.

Pezzi di ricambio:

- Braccio tergicristallo (guida a destra) OE N. 76600-SJA-E02
- Braccio tergicristallo (guida a sinistra) OE N. 76600-SJA-G02
- Spazzola tergicristallo (guida a destra) OE N. 76620-SJA-E02
- Spazzola tergicristallo (guida a sinistra) OE N. 76620-SJA-G02

In seguito deve essere effettuato un giro di prova per verificare l'intervento di riparazione.

NOTA:

Si prega di notare in questo contesto che questi lavori devono essere eseguiti solo da un'officina specializzata autorizzata e che le istruzioni per la riparazione e la manutenzione del costruttore del veicolo devono essere rispettate!

Important safety notice

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.