

Hyundai Getz - Il motore ha mancate accensioni e perdite di potenza | HELLA

Hyundai

Getz

Data di costruzione: 2003 - 2005

Motore: 1.1 a benzina (G4-HD)

Il motore ha mancate accensioni e perdite di potenza, accensione della spia motore.

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore ha mancate accensioni e perdite di potenza e che la spia motore si accende, la causa potrebbe essere una ruota dentata dell'albero a gomiti fuori sede.

Nella memoria guasti del sistema "Motore" possono essere memorizzati i seguenti codici di guasto.

Codice di guasto "equivalente" a:

- P0300,"Mancate accensioni, mancata accensione".
- P0301,"Mancate accensioni cilindro 1".
- P0304,"Mancate accensioni cilindro 4".

A causa del possibile guasto "Ruota dentata dell'albero a gomiti fuori sede" (il costruttore è a conoscenza del problema) dovuto a un difetto puramente meccanico, la fasatura può spostarsi causando le mancate accensioni. A tal riguardo il costruttore offre una ruota dentata dell'albero a gomiti e una vite albero a gomiti modificate. Nel quadro di questo provvedimento si consiglia di sostituire contemporaneamente anche la cinghia dentata.

Inoltre, in presenza di codici di guasto memorizzati si devono controllare le candele, il cavo di accensione e la bobina di accensione.

Questo controllo supplementare consente di eliminare "l'inserimento errato" dei codici di guasto relativi al campo dell'alta tensione e confermare la correlazione dei guasti a una causa puramente meccanica.