

Hyundai i30 - Guasto precoce delle sorgenti luminose | HELLA

Hyundai

i30

Anni di costruzione: 2007-2012

Guasto precoce delle sorgenti luminose

Nei veicoli succitati può verificarsi un guasto precoce delle sorgenti luminose dei proiettori principali.

La causa di ciò può essere attribuita a picchi di tensione all'interno dell'impianto elettrico di bordo. Occorre innanzitutto controllare la tensione di uscita dell'alternatore. Se essa corrisponde alle indicazioni del costruttore del veicolo, è possibile installare un cosiddetto soppressore,

ossia un dispositivo che "filtra" i picchi di tensione contribuendo ad allungare la vita utile delle sorgenti luminose.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso la propria officina convenzionata.