



# Hyundai Tucson - Codici errore P0320, P0321, P0322, P0323 e il motore non si avvia

## Scheda tecnica

Costruttore	Hyundai
Modello	Tucson
Motore	Benzina
Anno di costruzione	2004 – 2010
Problema	Codici errore P0320, P0321, P0322, P0323   Cattivo comportamento all'avviamento   Il motore si spegne

### Avviso importante per la sicurezza

## Il motore non si avvia / il motore si spegne

Nei veicoli indicati qui sopra, il motore potrebbe avviarsi con difficoltà o non avviarsi affatto. Potrebbe anche verificarsi un'irregolarità dell'accensione. I codici errore P0320, P0321, P0322, P0323 (accensione) sono spesso memorizzati nella centralina del motore. Il problema può essere dovuto a un'interruzione del segnale del sensore dell'albero motore.

Per risolvere il problema procedere come segue:

- Rimuovere il connettore multiplo dal sensore dell'albero motore e controllare che i pin non siano sporchi e/o corrosi
- Se necessario, pulire o sostituire i pin.
- Se i pin del connettore non sono né sporchi né corrosi, la causa potrebbe essere un difetto del sensore
- Dopo la riparazione, cancellare la memoria codici errore

- Eseguire un giro di prova



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.