



Hyundai Tucson: spia del cofano motore non funzionante

Scheda tecnica

Costruttore	Hyundai
Modello	Tucson III
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2015 – 2020
Problema	Spia del cofano motore difettosa

i Avviso importante per la sicurezza

La spia del cofano motore non funziona

Se il cofano motore è aperto, nello strumento combinato viene visualizzato un messaggio sotto forma di spia luminosa.<shy /> Nei veicoli succitati, questa funzione può guastarsi o la spia rimane spenta.

Se si possono escludere altre cause (ad esempio il contatto del blocco cofano motore), è possibile risolvere il problema aggiornando il software della centralina dello strumento combinato. Si consiglia di rivolgersi a un concessionario Hyundai.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.