



Porsche Cayenne: codice di guasto: 16864 / P0480 e il veicolo non si mette in moto

Scheda tecnica

Costruttore	Porsche
Modello	Cayenne
Motore	4.5L V8 M48/00 e M48/50/S
Anno di costruzione	dal 2003 al 2007
Problema	Codice di guasto: 16864 / P0480: azionamento della ventola del radiatore 1, guasto elettrico" Il veicolo non si mette in moto La batteria è completamente scarica

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Porsche Cayenne: codice di guasto: 16864 / P0480: azionamento della ventola del radiatore 1, guasto elettrico"

Se viene rilevato il difetto di cui sopra, potrebbe essere legato a un modulo ventola del radiatore difettoso. Sono interessati solo i veicoli con due motorini delle ventole (modulo a doppia ventola).

La causa è una contaminazione nell'unità di controllo, che porta all'accensione e allo spegnimento automatici e a tempi di funzionamento insolitamente lunghi dei motorini elettrici delle ventole.

Secondo il costruttore del veicolo, è necessario sostituire l'intero modulo a doppia ventola. Caricare la batteria del veicolo, controllarla e se necessario sostituirla. Cancellare le voci della memoria guasti.

 **NOTA**

Osservare a questo riguardo sempre le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo!

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.