

# **Informazioni sul prodotto - Pastiglie freni BMW | HELLA**

## **Pastiglie freni BMW**

**8DB 355 012-321 / 8DB 355 015-601**

## **Pastiglie freni modificate**

A causa di alcuni cambiamenti negli accessori standard da parte del costruttore del veicolo BMW, l'assegnazione del seguente articolo è stata adeguata come descritto di seguito.

La pastiglia 8DB 355 012-321 / T1596 è sostituita dalla pastiglia 8DB 355 015-601 / T2029.

## **Assegnazione veicoli**

8DB 355 015-601 / T2029

E84, E89, E90, E91, E92, E93

Nota:

Fare riferimento al prodotto appropriato all'interno del catalogo.


## **Istruzioni di montaggio**

La differenza tra le due pastiglie dei freni è il supporto a griffe mancante (A) sulla guarnizione dei freni lato mano 8DB 355 015-601 / T2029. L'assenza della molla non ha alcuna influenza sulle caratteristiche di comfort della pastiglia del freno.



8DB 355 012-321 (old)

8DB 355 015-601 (new)



**A**