

Informazioni sul prodotto - Pastiglie per freni Toyota | HELLA

Informazioni sul prodotto

Pastiglie per freni Toyota

8DB 355 014-881 sostituisce 8DB 355 013-741

Nuova attribuzione delle pastiglie dei freni

A causa di un cambiamento negli accessori standard da parte del costruttore di veicoli Toyota, l'assegnazione del seguente articolo è stata adeguata come descritto di seguito.

La pastiglia 8DB 355 013-741 / T1747 è sostituita dalla pastiglia 8DB 355 014-881 / T1905.


Nota

La scorta disponibile di 8DB 355 013-741 / T1747 può ancora essere venduta.


Istruzioni di montaggio

La differenza visibile tra entrambe le guarnizioni dei freni è la forma modificata della guarnizione di attrito (A).

8DB 355 013-741 / T1747 (old)



8DB 355 014-881 / T1905 (new)



A

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato. La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.