

Jeep Commander - Difetto di funzionamento della valvola dell'aria di ricircolo | HELLA

Jeep

Commander

Anno di costruzione: 2006

Con impianto di climatizzazione manuale

Difetto di funzionamento della valvola dell'aria di ricircolo

Tasto AC lampeggiante

Nei veicoli sopraindicati può verificarsi il lampeggiamento improvviso della spia funzionale del tasto AC (figura) in caso di velocità sostenuta. Inoltre la valvola di ricircolo dell'aria viene continuamente aperta e chiusa; tale condizione è spesso percettibile con un rumore stridente.

Il guasto, in questo caso, non si trova all'interno del sistema di ricircolo dell'aria ma nella zona di controllo della valvola. Spesso una soluzione è rappresentata dalla sostituzione dell'unità di comando (figura).



Figura