



Kia Niro - Rumori dal vano motore

Scheda tecnica

Costruttore	Kia
Modello	Niro
Motore	Tutti i modelli con trasmissione ibrida
Codice motore	G 4 LE
Anno di costruzione	2018 – 2019
Problema	Rumori dal vano motore
Codice di guasto	P2600

Avviso importante per la sicurezza

Rumori dal vano motore + codice errore P2600

Se si avvertono rumori insoliti provenienti dal vano motore dei veicoli sopra citati, la causa potrebbe essere un difetto della pompa elettrica del liquido di raffreddamento. Spesso anche il codice di errore P2600 (pompa del liquido di raffreddamento) è memorizzato nella centralina.

Il problema può essere causato dalla corrosione interna dovuta all'ingresso di acqua nel motore della pompa. Per risolvere il problema procedere come segue:

- Rimuovere e smontare la pompa del liquido di raffreddamento
- Se non sono presenti segni di corrosione: pompa con kit di riparazione (251000-3HZ0FFF)
- Se la corrosione è visibile, sostituire la pompa
- Controllare che il connettore multiplo della pompa del liquido di raffreddamento non sia corroso e, se necessario, pulirlo/ripararlo
- Riempire/sfiatare il sistema di raffreddamento e controllarne la tenuta stagna
- Cancellare la memoria guasti

- Eseguire un giro di prova

ⓘ ATTENZIONE ALTA TENSIONE

A questo riguardo considerare che gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata e da personale adeguatamente qualificato. Osservare le istruzioni di riparazione, manutenzione e sicurezza del costruttore del veicolo!





La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.