

# **Kia Sorento I (JC) - Formazione di odori all'interno dell'abitacolo | HELLA**

**Kia**

**Sorento I (JC)**

**Anni di costruzione: 2002-2009**

**Formazione di odori all'interno dell'abitacolo /**

**Sostituzione del filtro dell'abitacolo**

Nel caso dei veicoli summenzionati, possono formarsi odori all'interno dell'abitacolo. In questo caso, particolare attenzione deve essere prestata al filtro dell'abitacolo o all'alloggiamento del filtro.

Per accedere al filtro, procedere come segue:

- Rimuovere il vano portaoggetti. Aprire il vano portaoggetti (fig. 1) e agganciarlo in basso. Tirare verso l'alto il vano portaoggetti (fig. 2)
- Rimuovere la traversa (Fig. 3) rimuovendo le due viti
- Rimuovere il coperchio dall'alloggiamento del filtro. Agganciare prima il coperchio (A) nella parte inferiore (Fig. 4)
- Estrarre il filtro

L'alloggiamento del filtro contiene spesso forti impurità (Fig. 5) che contribuiscono alla formazione di odori. Prima di installare il nuovo filtro, pulire accuratamente l'alloggiamento e, se necessario, la superficie dell'evaporatore.





Figura 5





