

# **KIA Sorento - Le luci stop del rimorchio non si accendono quando frena la motrice | HELLA**

**KIA**

**Sorento**

**Anni di costruzione: 03/2015-05/2016**

**Con cruise control adattivo**

## **Le luci stop del rimorchio non si accendono quando frena la motrice**

Se si rileva il problema succitato quando il cruise control (tempomat) è attivo, la causa può essere rintracciata in un difetto del modulo di controllo del rimorchio.

Nota:

Questo problema si verifica solo in modalità tempomat, quando il veicolo frena automaticamente poiché è attivo il cruise control adattivo. Se il convoglio viene frenato manualmente (con il pedale del freno), il difetto non compare.

Nelle circostanze succitate le luci stop del rimorchio non si accendono a causa di un difetto del software del modulo di controllo del rimorchio.

Rimedio:

Sostituire il modulo di controllo del rimorchio con una

versione migliorata, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore. A tale scopo si consiglia di rivolgersi a un'officina specializzata autorizzata.

Il costruttore del veicolo ha già affrontato il problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Si deve tuttavia partire dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.