

Lancia Ypsilon - Impianto di climatizzazione | HELLA

Lancia

Ypsilon

Anni di costruzione: 2003-2011

Impianto di climatizzazione / Indicatore di temperatura esterna

Nei veicoli succitati può verificarsi un guasto dell'indicatore di temperatura esterna, che si ripercuote sul funzionamento dell'impianto di climatizzazione.

Il sensore di temperatura esterna è posto nello specchietto retrovisore sinistro (vedere la figura). La rottura di un cavo all'interno dello specchietto può causare un guasto dell'indicatore di temperatura,

che impedisce una corretta regolazione dell'impianto di climatizzazione.

Per risolvere questo problema procedere come segue:

- Rimuovere la calotta posteriore dello specchietto
- Estrarre il motorino di regolazione elettrica
- Rimuovere il rivestimento del riflettente
- Smontare il corpo del riflettente
- Individuare il punto danneggiato all'interno del fascio di cablaggio e ripararlo
- Eseguire un controllo di funzionalità
- Assemblare nuovamente lo specchietto

