

Lancia Ypsilon - Vibrazioni e rumori sull'assale posteriore | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

Tutti i modelli fino a VIN 3027759

Data di costruzione: 2003 - 2011

Se viene rilevato il suddetto guasto, una possibile causa sono le guide del cavo di comando delle funi del freno a mano. Queste vibrazioni o questi rumori si verificano principalmente viaggiando su strade dissestate.

È possibile che il cavo di comando abbia troppo gioco all'interno della graffa di fissaggio e quindi sbatta in presenza di forti scossoni del telaio.

In questo caso staccare il cavo di comando dalla graffa, eliminare il gioco applicando una striscia in feltro e quindi fissare nuovamente il cavo nella graffa.

Si consiglia inoltre di fissare la graffa con una fascetta serracavi.

Sostituire le parti danneggiate nel quadro dell'intervento.

