

Land Rover Range Rover Sport - Difetto di chiusura delle portiere | HELLA

Nei veicoli succitati si riscontra un difetto nella chiusura automatica delle portiere, che fa sì che esse non si chiudano correttamente e possano aprirsi durante la marcia.