

Mazda 5 - Rumori dalle bocchette centrali nella zona del cruscotto | HELLA

Mazda

Mazda 5

Data di costruzione: dal 2010 al 2012

Rumori dalle bocchette centrali nella zona del cruscotto

Sui suddetti veicoli è possibile che con riscaldamento/climatizzatore in funzione si sentano rumori/vibrazioni provenire dalle bocchette centrali nella zona del cruscotto. Questo effetto si accentua con l'aumentare della velocità di rotazione.

Una possibile causa è un malfunzionamento legato alla costruzione delle bocchette centrali del cruscotto per il riscaldamento o il climatizzatore.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e a tal fine offre una bocchetta centrale del cruscotto modificata (vedere la tabella).

Ricambi