



MCC Smart (451) – Sostituzione del filtro dell'abitacolo

Scheda tecnica

Costruttore	MCC
Modello	Smart (451)
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2007 – 2015
Problema	Sostituzione del filtro dell'abitacolo

Avviso importante per la sicurezza

Sostituzione del filtro dell'abitacolo/antipolline

Nella Smart 451, la sostituzione del filtro dell'abitacolo/antipolline avviene dal vano piedi del conducente.

Per raggiungere il coperchio della scatola dell'evaporatore/riscaldatore, la mano deve essere fatta passare dietro il pedale dell'acceleratore/del freno.

A questo punto è possibile rimuovere il coperchio (sganciato) ed estrarre il filtro verso sinistra.

Inserire il nuovo filtro (osservare la posizione di montaggio) e riposizionare/chiudere il coperchio.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni

schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.