



# MCC Smart: sostituzione del filtro dell'abitacolo

## Scheda tecnica

Costruttore	MCC Smart
Modello	450
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	1997-2007
Problema	Sostituzione del filtro dell'abitacolo

## ⓘ Avviso importante per la sicurezza

## Sostituzione del filtro dell'abitacolo/filtro antipolline

La sostituzione del filtro dell'abitacolo di questo veicolo richiede una certa abilità, altrimenti è necessario smontare l'intera mascherina anteriore. Per la sostituzione, procedere come indicato di seguito:

- Rimuovere la griglia di ventilazione a destra sotto il parabrezza
- Per prima cosa ruotare la vite nella griglia con un attrezzo idoneo per allentare il bloccaggio.
- Sganciare il bocchettone di riempimento del serbatoio dell'acqua del tergilavavetri dall'alloggiamento del filtro dell'abitacolo e metterlo da parte
- Sbloccare il coperchio dell'alloggiamento 2x
- Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento verso l'alto
- Rimuovere il filtro dell'abitacolo
- Inserire il nuovo filtro prestando attenzione alla posizione di montaggio
- Durante il montaggio, posizionare il coperchio dell'alloggiamento del filtro prima nella parte inferiore
- Il montaggio avviene nella sequenza inversa



<strong>NOTA</strong>

A questo riguardo si raccomanda di osservare sempre le istruzioni di manutenzione e riparazione fornite dal costruttore del veicolo!









## Potrebbero interessarvi anche

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.