

Mercedes-Benz C-Klasse (W204)

- Malfunzionamento sporadico dell'illuminazione del cruscotto | HELLA

Mercedes Benz

Classe C (W204)

Anni di costruzione: 2007-2014

Malfunzionamento sporadico dell'illuminazione del cruscotto

Se nel veicolo succitato si riscontra il problema menzionato, esso può essere dovuto a un danno del fascio di cablaggio del sensore di luce ambientale/pioggia.

Possono verificarsi anche sporadici guasti della funzione di illuminazione esterna e del controllo dei tergilampade tramite il sensore pioggia.

Il sistema di assistenza alla guida visualizza il messaggio "Automatizzazione luce di marcia guasta".

- Può essere memorizzato il codice di errore B22E34A.

Istruzioni di riparazione

- Controllare il fascio di cablaggio del sensore di luce ambientale/pioggia.
- È possibile che i cavi nell'area della scatola dei fusibili abbiano riportato dei danni a causa di una posa non ottimale.

Rimedio:

Controllare che il fascio di cablaggio non presenti danni. Se necessario, riparare i cavi e assicurarsi che siano riposizionati correttamente per prevenire ulteriori danni.