

Mercedes Benz Classe C - Guasto del servosterzo elettrico | HELLA

Mercedes Benz

Classe C

4Matic

Anni di costruzione: 2013-2014

Guasto del servosterzo elettrico

Lo strumento plurindicatore mostra un avviso secondo il quale il servosterzo elettronico è stato disattivato.

Il messaggio di errore è accompagnato da un segnale acustico di allarme.

Il guasto del servosterzo non compromette la capacità sterzante del veicolo, dal momento che le operazioni di sterzo richiedono solo un maggiore impiego di forza.

In questo caso il problema è dovuto alla memoria insufficiente del software del servosterzo elettrico.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Per diversi motivi non è stato tuttavia ancora possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

I proprietari dei veicoli interessati sono tenuti a recarsi presso un'officina specializzata per richiedere l'adattamento della capacità di memoria del software del servosterzo elettrico.