

# **Mercedes Benz Classe M - Funzionamento irregolare del motore | HELLA**

## **Mercedes Benz Classe M (163)**

**Data di costruzione: 1999 – 2004**

**Motore: 612.963**

**Tutti i modelli**

**Funzionamento irregolare del motore**

**Codice di guasto: P1187**

**Pressione Common Rail troppo alta/bassa**

Se su questo modello nella memoria guasti della centralina motore viene letto il suddetto codice di guasto, una possibile causa è un difetto nel filtro carburante. Eventuali inclusioni di aria nel condotto carburante a valle del filtro possono portare a una portata insufficiente del carburante.

In questo caso controllare l'alimentazione carburante ed eventualmente sostituire il filtro carburante.

A tal fine il costruttore del veicolo ha inserito nel programma dei ricambi un filtro carburante modificato.

Codice ricambio:

Filtro carburante A 611 092 00 01

Filtro carburante (Biodiesel) A 611 092 00 01

Infine cancellare la registrazione nella memoria guasti con un apparecchio diagnostico.

## **Avviso importante per la sicurezza**

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.