

# **Mercedes Benz CLK - Rumorosità di funzionamento della puleggia del compressore climatizzatore | HELLA**

**Mercedes Benz**

**CLK (W209)**

**Data di costruzione: da 2002 a 2006**

## **Rumorosità di funzionamento della puleggia del compressore climatizzatore**

Se su questi veicoli vengono segnalati dei rumori provenienti dalla zona del compressore del climatizzatore, la causa potrebbe essere la puleggia del compressore climatizzatore. Per evitare possibili diagnosi errate (ad es. danni al compressore), è possibile eseguire un controllo con una cinghia per test (cinghia Poly V) per circoscrivere la causa del guasto. Cinghia per test per la diagnosi dei guasti 6PK2315 / circa 2315 mm.

Figura