



Mercedes Classe C: la centralina ABS/ESP non si spegne

Scheda tecnica

Costruttore	Mercedes
Modello	Classe C (205)
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2018 –
Problema	La centralina ABS/ESP non si spegne

① Avviso importante per la sicurezza

Procedura se la centralina ABS/ESP non si spegne

Nei veicoli succitati può succedere che la centralina ABS/ESP non torni allo stato di riposo dopo il disinserimento dell'accensione.

Escludendo altre cause di guasto, è possibile trovare un rimedio secondo la procedura seguente:

- Spegnere l'accensione e attendere 10 minuti
- Scollegare il cavo di messa a terra della batteria e attendere 2 minuti
- Serrare il cavo di messa a terra
- Leggere/cancellare la memoria guasti

Se la procedura non ha successo, un aggiornamento del software può risolvere la situazione. Allo scopo si consiglia di rivolgersi a un partner del servizio di assistenza Mercedes.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente

dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.