



Mercedes Classe E W211: rumori dalla zona delle sospensioni delle ruote anteriori

Scheda tecnica

Costruttore	Mercedes
Modello	Classe E W211
Anno di costruzione	2002 – 2010
Problema	Rumorosità su fondo stradale irregolare

i Avviso importante per la sicurezza

Rumorosità su fondo stradale irregolare

Nei veicoli sopra citati, possono verificarsi suoni stridenti o scricchiolii non specifici provenienti dalla zona delle sospensioni delle ruote anteriori. Questi sono particolarmente evidenti quando si guida su fondi stradali irregolari. Una possibile causa è l'attrito eccessivo tra l'asta del pistone dell'ammortizzatore e il paracolpi. Per risolvere il problema è possibile procedere come segue:

- Sollevare la guarnizione anulare antipolvere dell'ammortizzatore in modo da rendere visibile lo stelo del pistone
- Applicare il lubrificante (A001989845110) sull'asta del pistone
- Riportare la guarnizione anulare antipolvere nella posizione originale
- Eseguire un giro di prova

i Nota



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.