

Mercedes CLK - Luce freno / di posizione posteriore non funzionante | HELLA

Mercedes

CLK (209)

Luce freno / di posizione posteriore non funzionante

Se nei suddetti veicoli si verificano problemi con il funzionamento delle luci stop e/o delle luci di posizione posteriori, si deve prestare particolare attenzione alle lampadine e al loro alloggiamento. È possibile che la spia del controllo guasto lampadine non si spenga nonostante la sostituzione della sorgente luminosa difettosa. In questo caso controllare che i contatti dell'alloggiamento lampadina non presentino tracce di corrosione, abbiano un precarico sufficiente e che siano in buone condizioni.

Se tutto questo non funziona, sostituire tutte e 6 le lampadine delle luci di posizione posteriore e freno:

2x lampadine della luce freno 12V/21W

2x lampadine della luce di posizione posteriore e retronebbia 12V 21/4W

2x lampadine della luce di posizione posteriore 12V/5W

Assicurarsi che le lampadine siano dello stesso costruttore o che abbiano lo stesso valore di resistenza. Il controllo guasti lampadine è molto sensibile alle cadute di tensione o ai diversi valori di resistenza delle sorgenti luminose.