



Mercedes - codici di guasto U118A02, B178392, U120B97: gli anabbaglianti non si spengono

Scheda tecnica

Costruttore	Mercedes
Modello	167 / 177 / 213 / 238 / 257
Anno di costruzione	2017 – 2020
Particolarità	Modelli con proiettori a LED
Problema	Gli anabbaglianti non si spengono, l'assistente per luce abbagliante non funziona; codici di guasto U118A02, B178392, U120B97

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Sulle Mercedes 167 / 177 / 213 / 238 / 257, un errore software nella centralina fari può provocare diversi sintomi

Sui veicoli succitati, a causa di un errore software un proiettore può accendersi sporadicamente dopo lo spegnimento delle luci.

Contemporaneamente, sul display multifunzione viene visualizzato il messaggio di avvertimento:

- Anabbaglianti guasti
- L'assistente adattivo per luce abbagliante non funziona

Parallelamente, nella centralina fari vengono spesso salvati i seguenti codici di guasto:

- U118A02 (malfunzionamento regolazione assetto fari)
- B178392 (modulo di attivazione LED guasto)
- U120B97 (malfunzionamento proiettori)

Per escludere altre cause, è necessario controllare tutti i possibili componenti del sistema e leggere/cancellare la memoria guasti.

Se non vengono rilevati errori, aggiornare il software (modifica dei parametri mediante ricodifica) della centralina fari. Allo scopo si consiglia di rivolgersi a un'officina Mercedes.

 **Nota**

Queste informazioni possono essere applicate anche ad altri modelli e anni di costruzione.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.