

Mercedes Viano - Surriscaldamento del motore | HELLA

Mercedes

Viano

Data di costruzione: 2007 - 2010

Con climatizzatore

Surriscaldamento del motore /

Guasto del climatizzatore

Su questi veicoli è possibile che il motore si surriscaldi e/o che il climatizzatore si guasti.

Un cortocircuito nel relè del ventilatore del radiatore o del condensatore può provocare un guasto del ventilatore o del climatizzatore. Vi è inoltre il rischio che il motore si surriscaldi. In alcuni casi i cavi e i contatti elettrici possono fondere. Per rimediare a questo inconveniente, sostituire il relè ed eventualmente riparare o sostituire i componenti danneggiati del cablaggio.

Il costruttore del veicolo ha già esaminato questo problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Tenete conto di questo bollettino soprattutto quando affrontate reclami relativi alla temperatura del motore e del liquido di raffreddamento e problemi legati al climatizzatore.